

Vencillón

Iglesia parroquial de Santiago Apóstol

El campanario está situado en un lateral del templo parroquial. Fue construido junto con la iglesia parroquial a mediados del siglo XX tras crearse la población durante el plan de colonización.

El campanario está formado por dos paredes verticales recubiertas de ladrillo y unidas por medio de una escalera que llega hasta la altura de las campanas. Ambas están situadas en el mismo vano.

Fueron fundidas en el año 1964 en los talleres de la fundición de Constantino Linares Ortiz y motorizadas posteriormente por la fundición Manclús del Grao de Valencia. Ambas deberían ser restauradas y dotadas con un yugo de madera y nuevos mecanismos de toque automático. [fig.126]



Figura 126: Detalle del campanario

Denominación: Campana 1

Ubicación: Campanario de la iglesia de Santiago Apóstol

Localidad: Vencillón

Diámetro: 60 cm (aprox.)

Peso aproximado: 125 kg

Autor: Viuda de Constantino Linares

Año de fundición: 1964

Mecanismos de toque: Motor de bandeado continuo y electromazo trifásico




Descripción: Tiene una simple inscripción con el año de fundición: «AÑO 1964». También dispone de la marca de fábrica: «FUNDICION / DE / CONSTANTINO LINARES / PROVEEDOR DE LA REAL CASA / MADRID - CARABANCHEL BAJO».



Intervenciones: Fue fundida junto con la otra campana en el año 1964 en los talleres de Constantino Linares de Madrid. La mecanización es posterior, obra de la fundición Manclús de Valencia.

Estado de conservación: Está instalada en lo alto de la torre, sobre la campana mayor. Tiene badajo, electromazo trifásico y motor de bandeado continuo.



Propuestas de conservación: El yugo de hierro actual debería cambiarse por otro de madera de perfil similar al de otras campanas de la zona. Se podría motorizar con motor de bandeado.

Denominación: Campana 2

Ubicación: Campanario de la iglesia de Santiago Apóstol

Localidad: Vencillón

Diámetro: 74 cm

Peso aproximado: 235 kg

Autor: Viuda de Constantino Linares

Año de fundición: 1964

Mecanismos de toque: Motor de bandejo continuo y electromazo trifásico



Descripción: Tiene una simple inscripción con el año de fundición: «AÑO 1964». También dispone de la marca de fábrica: «FUNDICION / DE / CONSTANTINO LINARES / PROVEEDOR DE LA REAL CASA / MADRID - CARABANCHEL BAJO».



Intervenciones: Fue fundida junto con la otra campana en el año 1964 en los talleres de Constantino Linares de Madrid. La mecanización es posterior, obra de la fundición Manclús de Valencia.

Estado de conservación: Está instalada en lo alto de la torre, bajo la campana mayor. Tiene badajo, electromazo trifásico y motor de bandejo continuo.



Propuestas de conservación: El yugo de hierro actual debería cambiarse por otro de madera de perfil similar al de otras campanas de la zona. Se podría motorizar con motor de bandejo.

